

石油燃焼機器は 上手に使い、上手にお手入れ

石油ファンヒーター



パワフル暖房で冷え込む朝方や
帰宅時もすぐにあたたか

石油ストーブ



電源(100v)不要だから、
停電時でも使える暖房

半密閉式石油暖房機



室外排気だから、お部屋の中は
クリーンな快適暖房

FF式石油温風暖房機



クリーン温風でお部屋
全体をしっかり暖房

石油給湯機



スイッチポンで安定した
湯温で快適給湯

まずはご自分でできる点検を・・・

今年も安全・快適にご使用頂くために裏面のチェックリストで時々チェック
しましょう。変な音、変な臭いや異常に熱くなる等は危険信号です。

少しでもおかしいと思ったら お買い上げの販売店または、専門業者の方にご相談ください。

点検については販売店、石油機器技術管理士*のいるお店又はメーカー(お客様相談センター、サービスセンター等)までお問い合わせ
ください。点検・整備は有料です。
*(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術講習会修了者



ワンポイント
アドバイス

安全性が向上した、石油ファンヒーター・石油ストーブ

現在販売されている石油ファンヒーター・石油ストーブは、新しい安全基準に対応し、「キチッとホッと」のマーク
がカタログなどに表示されています。このマークのある製品は、カートリッジタンク口金の安全性強化、不完全
燃焼防止機能強化(石油ファンヒーター)、給油時自動消火など安全性に関する新たな技術に適合しています。

キチッとホッと

古い機器は、早めの買い替えをおすすめします。

石油機器の安全チェックリスト


チェック日

平成 年 月 日

石油ファンヒーター



石油ストーブ



チェック項目	石油ファンヒーター	石油ストーブ	チェック結果	異常時の処置
1 洗濯物を上に干していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		洗濯物は機器から離す
2 給油は火を消してから行っていますか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		必ず火を消して給油
3 カーテンの近くで使用していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		機器はカーテンから離す
4 機器の周辺に燃えやすいものや布団などはありませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		布団や燃えやすいものなどに近づけない
5 スプレー缶を近くに置いたり、近くで使用していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		スプレー缶を機器の近くに置かない、使用しない
6 温風空気取入口フィルターや燃焼空気取入口フィルターにほこりがついていませんか?	<input type="radio"/>	—		フィルターを掃除(定期的に)(※)
7 温風吹出口にほこりがついていませんか?	<input type="radio"/>	—		温風吹出口を掃除(定期的に)(※)
8 置台にほこりやゴミがたまっていませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		置台を掃除
9 持ち越しの灯油を使用していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		劣化した灯油は使用しない

(※)取扱説明書を参照

FF式石油温風暖房機 半密閉式石油暖房機



石油給湯機・石油ふろがま (屋内設置型)



チェック項目	FF式石油温風暖房機 半密閉式石油暖房機	石油給湯機・石油ふろがま (屋内設置型)	チェック結果	異常時の処置
1 洗濯物を上に干していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		洗濯物は機器から離す
2 本体から変な臭いはしていませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡
3 給排気筒・排気筒がゴミや雪などで詰まっていますか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		ゴミや雪を取り除く
4 給排気筒・排気筒が外れていませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡
5 ゴム製送油管が古くなり、ひび割れなどが入っていたり、接続部の油漏れはありませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡 (2~3年を目安に交換)

長期使用した製品の点検を行う制度が創設されました。

FF式石油温風暖房機及び石油給湯機・石油ふろがまは長期使用製品安全点検制度の対象です。長期使用製品安全点検制度は、長期間の使用に伴い生じる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者に危害を及ぼすおそれが多い製品(特定保守製品)について、事故の未然防止のため、ある一定期間を経過した製品に対し点検を行う制度です。

補修用性能部品*
保有年数の目安

石油ファンヒーター… 製造終了後6年
石油ストーブ…………… 製造終了後6年

半密閉式石油暖房機… 製造終了後7年
FF式石油温風暖房機… 製造終了後7年

石油給湯機… 製造終了後7年

*性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。